



广州本田汽车
周口得邦特约销售服务店



地址:周口市建设路8号
销售电话:0394-8908666
售后热线:0394-8908888

用车误区

错误护车
弄巧成拙

汽车养护如果方法不当,反对车子有害,以下几种错误养护法,不但养护无功,而且还使爱车受到损害。

- 烈日下洗车—伤车漆
- 洗车像洗澡—害空调
- 圆圈方式打蜡—效果差
- 机油太多—出故障
- 螺栓过紧—永久变形
- 风扇皮带太紧—轴承负荷大
- 进口轮胎—未必适用
- 新蓄电池不充电—缩短寿命
- 车内设备随意加—影响行车安全

全

- 冷却水温度太低—磨损发动机
- 水箱“开锅”速加水—气缸开裂
- 长期不用车—机件受损

(南方)

克莱斯勒将最快速度走出破产保护

不影响中国业务

4月30日,克莱斯勒宣布进入破产保护程序,并与菲亚特建立全球战略联盟。日前,就外界关心的克莱斯勒在华业务问题,克莱斯勒召开全国记者电话沟通会进行阐述。克莱斯勒有限公司副总裁兼克莱斯勒亚太业务首席执行官柯安哲表示,克莱斯勒在中国的产品销售和零部件供应等各项业务都不会受到任何影响,希望可以重返中国主流市场,并继续寻求在华合作伙伴。

最快走出破产保护

“克莱斯勒走出破产保护程序的速度将比以前的公司更快。”柯安哲表示,克莱斯勒现在所走的流程,可以让克莱斯勒非常迅速地走出破产保护程序,从而尽快与菲亚特建立一家新公司,该过程将比之前其他通过破产保护取得

成功的公司更快。

向美国纽约南区破产法院自愿申请进入破产保护程序后,克莱斯勒同时依据《美国破产法》第363条提出申请,要求法院快速批准其与菲亚特的协议,以及将克莱斯勒的主要资产出售给新公司。这一类型申请程序的优点即是快速。在这一程序下,一家更加精益的新公司将在30~60天内诞生。

中国业务完全不受影响

在当日的会议中,柯安哲反复强调,“中国业务将不受任何影响”,希望能令在华相关经销商、消费者放下心理负担。

据悉,中国业务不受影响的原因在于,克莱斯勒申请破产保护的这部分,不包含任何国际业务,中国是克莱斯勒国际业务的一部分,

所以并不包含在里面。同理,墨西哥、加拿大等其他国际运营机构均不在此次破产申请之列。

柯安哲郑重做出承诺,克莱斯勒在中国的所有业务——包括产品销售、售前、售中、售后的服务,零部件的供应等都不会受到任何影响。

克莱斯勒目前在华业务是以进口车为核心来构建的,而这些进口车的生产地一般在美国、墨西哥或是欧洲部分地区,跟破产保护程序并无任何关联。克莱斯勒声明称,仍会继续生产Jeep、道奇和克莱斯勒品牌的汽车,并为消费者提供Mopar品牌的零部件。

(新华)

流行前线

适合年轻人的爱情座驾

当前结婚的年轻男女越来越多,这是件令人欣喜的事情。有了家庭,就会多一分责任感,更会令自身进一步成熟。并且两个人过日子总比一个人过日子要多一分家的温馨,多一分互相关心和照顾。

两个人一起生活,如果解决了房子问题,那么买一部小车是比较适合的。平时上下班不用挤公车这么辛苦,而且周末也可以一起去郊外放松。

爱情是需要经营的。有了车,两个人就有更多的时间在一起,有更多的时间关心对方。何乐而不为?

小车维护费用低,油耗也相对比较节省。特别是一些高性价比的时尚小车,尤其值得年轻朋友们关注。

(仁民)



乐骋 1.2L

时尚、整体感强



比亚迪 F0

外观活泼灵动、具有阳刚之美,相当有诱惑力

周口每周车讯

品牌	车型	参考价(万元)	经销商	地址电话
雅阁 雅阁 CITY 锋范 新飞度 奥得赛	2.0L 手动 2.4L 1.5L 标准 1.3L 手动 舒适型带天窗	17.88 21.48 9.68 8.5 24.18	周口得邦	建设路 8908666
捷达 09 新伙伴 新宝来 09 速腾 迈腾	1.6L 1.6L 手动时尚型 1.6L 手动时尚型 1.8TSi 标配	7.28 10.68 12.78 18.68	周口宝捷	周准路 8592288
力帆 520 长城炫丽 丰田卡罗拉 别克凯越 上海华普海尚 中华骏捷 FRV 长安奔奔 江淮同悦	1.3L 1.3 标配 1.6L 舒适型 1.6L 1.5L 5.58~7.58 3.98~5.38 1.3L	4.58~5.16 5.39 13.28 9.68~14.8 4.98 5.58~7.58 3.98~5.38 5.39	汽车超市	黄河路 6197219
 北京现代	1.4L 雅绅特 1.6L 伊兰特 1.6L 悦动 2.0L 领翔 2.0L 途胜	6.8~8.38 8.48~9.88 9.58~11.98 15.58~17.48 16.98~19.58	长江恒达	大庆北路 118114 转周口北京现代
丰田 RAV4 丰田卡罗拉 别克君威 别克凯越 福特嘉年华	2.0 手动 1.6 手动 2.0 自动 1.6 手动豪华 1.3 手动	18.98 13.28 17.99 9.98 7.89	永达汽贸	邦杰路邦杰集团大门南侧 8357777

我爱我车

自驾归来给爱车做个体检吧

五一假期,不少车主可能都享受了自驾游。不过长途自驾对车辆的考验可不小,自驾归来别忘了检查一下自己的爱车,尤其要注意车辆底盘的检查和养护。

底盘检查需全面

底盘的保养着重在除锈以及轮胎检查这两方面。底盘金属材料在经过暴晒和接触雨水后易生锈。尤其是小型车,由于底盘较低,道路通过性较差,因此要特别检查底盘是否有螺丝脱落等现象,对连接件的紧固要做专门检查。

汽车行驶系统中轮毂轴承松紧度是否合适、前轮定位是否正确、轮胎气压是否正常——这些都会严重影响车的滑行性能。轮毂轴承过紧,将增加车轮转动的摩擦力;过松则可能导致车轮在行驶中歪斜或产生摇摆,增大了车轮与地面间的摩擦力,导致汽车滑行性能下降。建议车主定期到专业维修店内进行轮毂松紧度的检查和调整,保持轮圈工作的最佳状态。

除了这些关键部位的检查,也需要特别注意整个底盘是否有磕碰的部

位。底盘长期处于沙石和磕碰的环境中,磕碰会造成底盘保护漆脱落,尤其是经过春季雨水的洗礼,容易造成生锈。如果条件允许,建议做一次底盘装甲,喷几层硅胶漆,能很好地保护底盘和隔音,费用在1000元左右。

此外,底盘的检查需要同时注意轮胎的磨损情况,如果胎纹小于磨损标准毫米,则需要及时更换。

刹车系统很关键

自驾归来还应全面检查一下刹车系统,对其进行相应的清洗、润滑、除锈等处理,保证系统性能各方面正常。

如果车主在开车过程中,踩刹车时能听到金属碰撞的摩擦声,就说明刹车片磨损过度,需要更换了。

此外,一般行驶了一年或是5万公里,最好就更换一次刹车油,免得里面混有水分或是变质杂物等,影响制动效果。如果自驾时车辆涉水了,归来后也应该检查车辆的刹车油品油质,不行就马上更换,以免造成更大的损害。

(王新)