



修车也有技巧

1.修车一定要选择一个可靠的维修厂，这个可靠主要包括质量（技术水平、服务质量）、价格、规模（可靠性、售后服务、质量保障周期）、索赔等。一般规模较大的维修厂是没有讲价余地的，但至少在规模和技术实力上有一定保障。

2.在与维修厂预约维修作业时，一定要将汽车所发生的故障描述得尽可能详细、清楚，以便获得维修厂技术人员的指导。通过与维修厂的业务人员交流，不但可以发现维修厂员工的素质，而且可以了解该厂维修技术人员的技术水平：一个优秀的维修技术人员在询问故障发生条件时，应该不厌其烦，非常详细，因为只有这样才能有利于故障原因的判断。

3.修车时，即使不懂也要装一点懂，目的是判断其论述是否符合逻辑性，而不是犹豫不决或故弄玄虚。所以在排除故障时或排除故障后，一定要让承修方说明引起最终故障的原因。

4.在维修厂进行业务登记时，尽量与业务员或维修技师进行沟通。

要将您发现的车的故障向修理工或业务员交待清楚，尤其是对于一些偶尔才出现的故障，更要尽可能多地描述故障经常发生的时间、地点、运行状况和现象，这样才能帮助修理人员进行正确的判断。（晓明）



爱车长期停放易忽略的细节

长期停驶的车辆，会因为受到大气侵蚀而使各总成和机构的技术状况逐渐变坏，以致原有的技术性能降低。为了减轻这种不良影响，车主应该经常对停驶的车辆进行必要的养护工作。

防止橡胶制品老化变质：汽车上的橡胶制品如轮胎、传动带以及防尘罩等，经常会发生老化、膨胀或者变形现象，致使性能变坏，使用寿命变短。

防止金属生锈：锈蚀主要是空气中的水分、氧气以及腐蚀性物质的共同作用造成的。因此，对于长期停驶的汽车，应保持金属表面清洁。停放车辆的车库内应经常保持通风，使空气相对湿度保持在 70%以下。对于各总成机构上的孔隙，应加以密封。

防止棉麻制品的霉烂：棉麻很容易吸收水分，特别是在潮湿地区和阴雨季节，更易受潮霉变。因此车主应对车上的棉麻制品经常检查，适时晾晒，保持干燥。

防止汽油抗爆性能降低：汽油的抗爆性能决定于汽油辛烷值的高低。汽车长期停驶，汽油的辛烷值会随着轻质成分的损失和胶质含量的增加而下降，从而使其抗爆性随之降低。因此，汽油油箱要严密封闭，并且避免温度过高。（人民）

紧急情况 解决方案



驾车出行，面对复杂的路况、多变的天气，车主很有可能会遇到一些平时少见的险情，比如轮胎爆胎、汽车侧滑、前挡风玻璃被硬物击碎或者水温过高等情况，大部分车主在没有准备的情况下会手足无措。

遇到这些特殊情况时该怎样去处理？车主只要保持清醒的头脑、采取正确的处理方法，就能够化险为夷。

轮胎爆胎

据统计，爆胎主要发生在一些重型车、个体车及某些进口小汽车上，其主要原因是轮胎磨损超限、使用翻新轮胎、装载不合理、气压不正常、超速行驶等。

破解方法：直向前并迅速抢挂低速挡，利用发动机阻力制动车辆。当发动机制动作用尚未控制住车速前，不要使用制动器停车，以免车辆横甩发生更大的危险，也给后车以准备时间，避免成串的相撞。

汽车侧滑

汽车在行驶中产生侧滑的原因很多：在附着力很小的路面、泥泞路面行驶；采取紧急制动，突然加速、减速或者猛打方向盘；在弯道、坡道、不平整路面速度太快；汽车前后轮制动不均匀、轮胎气压不符合规定、轮胎花纹磨平；湿滑路面行车，前后轮制动间隙不一致，前轮制动轻、后轮制动重等。

破解方法：如果是制动造成的侧滑，应立即停止制动，减小油门，同时把方向盘转向侧滑的一侧，打方向时不能过急或持续时间过长，否则车辆可能向相反的方向滑动。汽车回正以后要平稳地把方向盘转到原来的位置。

在侧滑时尽量不要使用制动，并且要使离合器保持接合状态，用发动机制动减速。在湿滑路面行驶时每个起步、停车、转弯都必须缓慢，这样可以减少侧滑。使用制动时要采用点刹，避免一脚将车刹死。



前挡风玻璃破裂

车辆在高速行驶时，前面车辆的后轮扬起飞石，可能把挡风玻璃击破。

破解方法：如果在行车过程中遇到这种紧急情况，必须降低车速，并尽快驶离车道。同时保持镇定，不要突然转动方向盘或过分用力制动。

如果情况十分紧急，破裂的面积比较大影响视线，在车内又找不到可以击穿碎玻璃的硬物，可以用拳击破裂的玻璃。挥拳时前臂要伸直，不要弯曲手腕，这样快速地重重一击，手部不会被划伤。

在没有前挡风玻璃的情况下继续行驶时，要把所有的车窗都关紧，当车出现“颤动”时，即表明车内外的气压相等，这时不必担忧。

发动机盖下冒烟

车辆经过太阳长时间暴晒或长途跋涉，燃油挥发比较多，有时会出现很明显的汽油味，发动机盖下冒烟，有可能会出车辆自燃。

破解方法：遇到这种情况应立即停车。金属的燃油管路一般密封性比较好，不大会出现问题，因此停车后可以检查一下橡胶连接的燃油管路是否出现泄漏。

如果是喷油器漏油了，千万

不要自行处理，因为一般喷油器都和高压线靠得比较近，万一遇明火，很容易引起发动机自燃，因此应该立即联系专业人士处理，但这种问题一般多发生在 3~5 年的老车上。

此时发动机盖下已经开始冒烟了，那就千万不要掀开发动机盖。因为一方面可能被烫伤，另一方面由于氧气的进入，火势会更大，甚至发生爆炸，应该立即找灭火器喷射。

水温过高风扇停转

车辆长时间不间断行驶时，经常会出现水温过高的情况，从而引发危险。

破解方法：尽快降低车速，把汽车驶到相对比较凉快的地方，把车停下来。要注意的是，停车后不要马上熄火，应该让发动机怠速运转一段时间，如果发动机温度能逐渐恢复正常，那就可以继续行驶了，最好能开车去服务站检查。如果过一段时间水温还是降不下来，就应熄火。

要注意，刚熄火的时候，不要马上打开水箱盖，否则人体容易被蒸汽烫伤。如果是冷却水水量不足，那就应该按照规定水量把冷却水补足之后，再检查一下冷却系统。

（李臻）

爱车重要数字不能忽视

生产日期：帮助鉴别是否为库存车

汽车的生产日期一般可以从车辆的发动机舱或者车门框上看到标示汽车生产日期的铭牌。距离车辆生产日期一年以上的车辆就可以称作超长库存车。车辆如果放置的时间太长，外界环境、车辆内部的各种化学物质、塑料、橡胶或者合金部件等都会发生变化甚至是变质，因此消费者在购买新车时要特别注意车辆的生产日期。

如果购买了超长库存车，第一件事就是要求 4S 店将全车重要的油液进行更换，特别是发动机润滑油和变速箱润滑油，并全面检查车辆的所有部件。

质保期保养：帮车主省不少钱

车辆的质保期一般都非常清楚明确地写在汽车的说明书中，车主一定要看清楚说明书中对不同部件的质保期也是不同的。在车辆的质保期内，如果车是在正常使用的情况下非人为发生了零件的损坏，厂家可以免费给您更换新的或者是替用件。目前多数汽车生产厂家为所生

产的车辆提供两年或者 6 万公里的质保服务，而部分厂家则提供 3 年或者 10 万公里的整车质保，要注意的是时间和公里数是以先到者为准。不过当质保期正常结束之后，还可以交钱延长质保期。


轮胎：最容易被大多数车主忽略

轮胎的生产日期被大多数车主忽略了。轮胎靠近轮毂的地方可以找到一串 4 位的数字，前两位表示生产周，后两位表示生产年份，比如数字 1210 就表示是 2010 年的第 12 周生产的，因此如果您要更换轮胎的时候一定要看清楚其生产日期。此外，切记轮胎上的生产日期标记是全世界统一的，轮胎上根本不会标明是具体几号生产的。

一般情况下轮胎的更换期限是 3 年或 6 万公里，在更换新轮胎的时候，一定要看清轮胎的生产日期，如果生产日期距现在有 1 年以上了，切记不能要，因为这条轮胎是一条经过 1 年自然老化后的旧轮胎了。

（深特）

车行天下



广汽本田汽车
周口得邦特约销售服务店



地址:周口市建设路 8 号
销售电话:0394-8908666
售后热线:0394-8908888



温柔中沉醉



这张专辑名称是《世界上最柔美动听的 16 首慢歌-完美版》，它汇集了世界上最柔美动听的 16 首慢歌，用轻松的慢音乐打动每一个心灵。这张碟里面的歌真是经典中的经典，是慢歌的系列，也是许多音乐发烧友必备的天碟。

这张碟包括了 中国、美国、香港、台湾、日本、法国、西班牙各种风格，沁人心脾的音乐，被无数人当作心中永恒的经典。（张华）