

周口市區大庆路至周口大道段滨河兩岸——

长年黑灯瞎火 城市美景打折

□晚报记者 程文琰 文/图

核心提示

碧水穿流、杨柳依依，周口市區沙颍河兩岸风景宜人，是市民休闲健身的好去处。但遗憾的是，一到了晚上，大庆路至周口大道段河堤兩岸漆黑一片。兩岸路灯已安装多年，一直不亮不说，很多灯杆还遭到了不同程度的破坏。眼望日渐繁华的东新区，很多市民希望加快各项配套设施建设，期盼着这些路灯能早点亮起来。



沙颍河风景带 晚报记者 朱海龙 摄



伞状灯罩摇摇欲坠



灯罩不知去向



弯了“腰”的路灯斜靠在树上



灯杆只剩短短一截

委员建议：

路灯尽快亮起来

在今年市政协二届五次会议期间，政协委员张洪纲递交了一份提案。提案中说，沙颍河风景带作为我市一道风景线，不仅是市民白天休闲、娱乐、健身的好去处，也是市民晚上饭后散步的好场所。沙颍河风景带从汉阳路至大庆路段灯火通明，然而大庆路至周口大道这一段自从修好之后，路灯就一直没亮过，而且已安装好的路灯也有部分遭到破坏，不但影响整个风景带的美观，还给附近居民生活带来不便。

为此，张洪纲委员建议相关部门尽快行动起来，让这一段的路灯尽快亮起来。

记者探访：

一成路灯遭毁坏

2月10日20时许，记者进行了实地探访。记者站在大庆路桥上，往东西两侧看，眼前是两种不同的景象：桥西侧两岸路灯明亮，草木在灯光的映照下影影绰绰。几位市民正在河边锻炼身体，一位老同志手持收音机沿河堤散步，悠闲自在。而桥东侧两岸则漆黑一片，偶尔有附近居民借助桥上灯光匆匆而行，再往东则一个人影也看不到了。“走这段路得有人作伴才行。”一个过路的小伙子说。

2006年，沙颍河两岸道路建成时，从大庆路至周口大道两岸长约6公里的路边，安装上了150余盏路灯。但由于这些路灯多年来一直不亮，本报记者曾于2009年10月就此事采写过稿件，当时记者清点发现，该路段已有约一成路灯遭到破坏。昨天上午，记者再次来到现场，发现这一比例又有增加：约20根路灯灯杆出现了不同程度的破坏。

记者发现，路边不少浅黄色的路灯伞状灯罩或倾斜，或破裂，或不知去向，原本光可鉴人的不锈钢灯杆很多已“伤痕累累”：有些长了“牛皮癣”，有些被撞弯了“腰”，有的甚至连高高的杆身也不见了，只剩下短短一截钢管立在地上。记者仔细观察发现，这些惨遭破坏的路灯大都立在河堤拐弯处，灯杆上有明显的车辆猛烈撞击痕迹。据附近居民介绍，这几年晚上该段河堤常发生车辆碰撞现象，“弯了腰”的路灯多是因天黑加之车辆没开灯，拐弯时车辆一头撞上灯杆所致。

市民心声：

路灯不亮不方便

每天吃过晚饭，家住八一路的市民刘女士喜欢沿河堤兜个圈，但她每次走到大庆路桥就扭头往回走，“主要是桥东河堤两岸的路灯没亮，感觉不安全。”刘女士说，“路灯都装上好几年了，但一直跟摆设似的，就是不见亮。很多灯杆还被车撞坏了，真可惜！”

大庆路至周口大道的沙颍河河堤安装有不少健身器材，是市民休闲

健身的好去处，可那里一到晚上，健身器材就没了用武之处。文昌办事处的王先生喜欢晚上运动，但因为该路段没有路灯，他一直对晚上出门无法在此锻炼身体觉得可惜，“既然安装了健身器材，就希望能物尽其用”。

采访中，康店社区的李先生告诉记者，他女儿每天晚上9点下班，本来走河堤回家近些，但由于路灯不亮，女儿每天不得不绕道庆丰街。家住公务员小区的王女士也有同样感受，有时下了夜班想走河堤回家，无奈路灯不亮只得作罢。

采访中很多市民表示，东新区已成为我市城市建设中的一大亮点，像那里的市体育馆、市博物馆、周口公园等，都是市民青睐的文化休闲场所，因此东新区的各项配套设施建设应加快速度，特别是安装完毕的路灯，希望能发挥其应有的作用，早日实现亮化。

部门说法：

未铺管线灯难亮

带着市民的疑问，记者昨天与市城市管理局取得了联系。据有关负责人介绍，2006年修路时他们虽然在大庆路桥河堤两岸安装了路灯，但由于后期资金没有及时到位，地下并没有埋设管线，所以至今该路段路灯不亮。至于何时能铺好管线，该负责人表示，亮化工程牵扯到要拨款项，由于数目不菲，他也不大清楚。至于损毁的路灯，则只有等管线铺好通电以后，再集中给予修复和更新。

带你
看

2011

周口两会
起航新希望



两会
热点