检查易坏部件

冬季购买二手车注意事项



在选购二手车时,应对车辆整 体状况进行一次全面细致专业的检 查。至于关键部件(如发动机)更需谨 慎,以免日后落入频繁修理的"黑 洞"。由于目前正处冬季,因此除了 一些平时需要检查的地方外, 还应 该重点检查发动机、制动系统、轮 胎、电瓶等,这些都是冬季易坏部 件,因此请您仔细检查。以下是一些 冬季购买二手车注意事项,希望能 给您提供一些帮助。

外观:注意观察车辆的整体车 漆,各部位有无差异。由于处于冬季, 因此在检查车漆的同时,也要重点关 注一下轮胎,轮胎一旦磨损,将无法 提供足够的摩擦力,而影响到行车安

1.新补的油漆,往往色彩不同于 原车漆色,一般经电子配漆配出的漆 色比原车的漆色鲜艳,而人工调出的 漆色多比原漆色调要暗。如果车辆年 头比较长,补漆往往比较多,因此整 部车身各个部位颜色都会有差异,甚 至找不出原车漆。

2.由于在冬季,检查轮胎时,同 时需要注意胎压、胎纹。检查轮胎有 无破裂、失衡或胎纹严重磨损。注 意,胎纹深度小于4毫米的轮胎按 规定已经属于不符合行车的安全标 准,它将无法提供足够的摩擦力与 附着力。

3.如果车子的外观您已经认同, 那么就可以做接下来的工作了,仔细 观查车子各个接缝处, 以及车门部 分。车门部分:从车门框 B 柱来观察 是否呈现为一直线,若无波浪(俗称 橘子皮)的情形发生,表示此车无大 问题;再从车门查看,在未打开车门 时,可先看车门接缝处是否平整,如 果接合的密合度自然平整,表示此车

无大毛病,但不能就此断定此车没问 题,可以再打开车门来详细查看 A、 B、C柱,也就是观看车门框是否呈一 线,如果不平整,有类似波浪(俗称橘 子皮)的情形,表示此车经过钣金修

4.检查车辆尾气,查看是否烧机 油。

内饰:检查车辆内饰,除了一些 平常需要检查的仪表、座椅、控制面 板等常规部位,冬季则应重点检查车 辆的制动系统。

1.检查方向盘的磨损程度,在热 车状态下是否有抖动现象。由于是在 冬季,热车比较缓慢,因此会有稍许 抖动现象属于正常。检查转向机时, 可以在原地把方向盘从左到右打满, 待回位后再从右至左打到头,看两次 的圈数是否一致。

2.检查座椅,座椅表面清洁、完

好、无破损、划伤,有必要除去座椅套 看一下原始椅垫。

3.检查控制面板,也是一项能够 很好的了解该车车况的检查,如果车 主对车子不是十分在意,控制面板磨 损严重,显得很脏的话,如果该车的 年份比较近的话,起码说明原车主对 该车不是十分的在意,也是检查漏洞 的一方面。

4. 空调系统也是容易故障的部 位之一,尤其是冬季,冷气不好的话, 可能为制冷剂不足需要清洗冷凝器 或更换压缩机。您需要打开空调系 统,感受一下是否制冷

5.检查车辆挂挡是否顺畅,挂挡 间隙,加速转向,车辆是否跑偏等。

6.检查油门。

7.检查车辆制动系统。刹车是否 好用,倒车时变速箱应无异响,发动 机发出的声音应具有连续性。有的车 在倒车时会有"咯噔咯噔"的声音,且 车子也随之一震一震的,这可能是球 头松旷的缘故。

8.检查仪表盘。插入钥匙,观察 里程表,根据卖家提供的年限,大概 算一下该车行驶的里程是否合理。启 动查看怠速表是否稳定。

9.检查车辆减震系统,减震系统 的好坏对车辆的舒适性有很大影 响,因此在试车时,可特意将车辆开 到不平的路段,以测试其减震系统。 如果减震不佳,坐在车内便会有强 烈的颠簸感,车辆的舒适性自然大 打折扣。另外,还要注意行驶在这种 路面时,车身是否有杂音及异音产 生,并注意确定是从何处发出来的, 以此来判断该车各部位可能出现的 问题。冬季因为气候与天气等原因, 制动尤其需要保证灵敏, 保证制动 油油量充足,制动蹄片完好无损, ABS 的工作正常。

发动机:检查发动机仓内是否 发生过碰撞,内部防撞梁是否有弯 曲,补漆的痕迹,冬季别忘记检查 车辆的电瓶,水箱和防冻液是否缺

1.发动机罩,打开发动机罩时检 一下其内侧, 如果有烤过漆的痕 迹,表示这片盖板碰撞过,因为一般

人不会在这个地方乱烤漆,原因是它 不具有美观的价值。

2.从发动机上方横梁(亦是水 箱罩上方工字梁)及发动机本体下方 的两条纵梁或俗称"内归"的两内侧 副梁等处查看。这些地方如无意外, 都应留有圆形点焊的痕迹, 若点焊形 状大小不一,有可能遭受过撞击。另 外,防水胶条是否平顺,亦是判断此 车有无受伤的依据。

3. 检查发动机仓内燃油系统和 油路,看是否有漏油痕迹,检查冷却 液是否有遗漏, 电子扇是否正常运

4.打开水箱盖后,注意观察冷却 水面上是否有其他的异物飘浮,例如 锈蚀的粉屑、不明的油污等。如果发 现有油污浮起,表示可能有机油渗入 到冷却水内;如果发现浮起的异物是 锈蚀的粉屑,表示水箱内的锈蚀情况 已经很严重。一旦发现有上述情况, 都表示该车的发动机状况不是很好, 需特别注意。

5.电瓶的寿命大约是两年,因此 消费者在检查电瓶时,可先注意电瓶 上的制造日期。如果已经超过两年, 则表示这个电瓶已经快要报废了。如 果消费者决定要购买这部车,可以要 求卖车者更换新的电瓶;也可以要求 减价,回去后自己更换,否则用不了 几天就会因为电瓶没电而无法行驶。 冬天发动汽车时需要有充足的电力, 因为寒冷的天气会降低电池的性能, 这就要求车主注意检查电力,查看接 线处的清洁和连接紧密,查看是否有 电解液外泄、腐蚀等现象。

6.检视机油尺前,先准备好白色 的布或餐巾纸。在找到机油尺的位置 后,先将机油尺拉起,用准备好的白 布或餐巾纸将机油尺擦干净,然后检 查布或纸上留下的机油颜色,如果呈 暗褐色,则表示早该换机油了,而且 前位车主的保养习惯很差;如果呈粘 稠状,也表示保养较差,很少更换机 油;如果含有水汽那可能就严重了, 这种情形,会让水、机油混合而呈现 乳白色的色泽,对发动机的伤害非常

(张硕丰)

如

点烟器算是汽车上的一 项"古老"配置了,其诞生的初 衷就是为了方便司机在车上 过烟瘾。时至今日,点烟器的 用途已不仅仅是点烟那么简 单。点烟器大大便利了车主的 用车生活,但也带来了问 题——各种车载电器用得正 舒服时,车辆电路却吃不消 了, 甚至埋下了自燃的隐患 ……这显然与车主忽视点烟 器电路的承受能力有关。关于 点烟器的使用技巧,不管你是 否抽烟,都有必要了解一下。

避免异物进入点烟器插孔

车上的点烟器都被 车主拔走了,只留下一个插 孔,车主们好像也不介意插孔 就这么光秃秃地晾着。其实, 让点烟器插孔直接裸露,可能 会令点烟器失效,甚至会有安 全隐患。

既然点烟器插孔会被掉 进去的异物"废掉",那么车主 就要注意保护了。在不使用这 个插孔的时候,我们应该将点 烟器插回去。

只用来点烟——需留意 卡簧是否变形

点烟器对于烟民车主来 说,用起来相当顺手,一插一 拔就把烟点好了

正因为用着顺手, 所以 使用频率肯定不低。但是,点 烟器被拔插得多了,问题也 就来了,比如说按下之后不 能被插孔卡住,无法加热。

当点烟器的电热丝达到 温度烧红后,卡簧会受到高 温的影响而变形,将点烟器 弹出。如果点烟器出现按下 之后无法卡住的情况,那么 我们可以自己动手解决这个 问题

每使用一段时间,我们就 要留意点烟器插孔卡簧是否 出现松开的情况。只要及时调 整卡簧松紧,点烟器就能持续 正常地工作。

当作车载电源——避免 电器过载及熄火时取电

将点烟器插孔当作车载

电源使用,应该是大多数车主 的习惯做法。借点烟器插孔取 电的确方便,尤其是现在的车 载电器丰富多样,在车上使用 这些东西,既便利又时尚。不 过,这个插孔的负荷能力并非 想象中那么强大,我们在使用 时有必要注意一些。

使用车载逆变器时要避 免电器过载

什么是车载逆变器?

车载逆变器是一种能够 将 12V 蓄电池直流电转换为 与生活用电相同的 220V 交流 电的车用电源转换器。通过点 烟器输出的车载逆变器通常 20W,40W,80W,120W,150W 等功率规格。通过车载逆变 器,我们就能在车内方便使用 各种电器。但要注意的是,通 过车载逆变器使用电器时,电 器的最大功率最好不要超过 120W

通过车载逆变器可以在 车内使用的电器有手机、笔记 本电脑、数码摄像机、照相、小 功率照明灯、电动剃须刀、CD 机、游戏机、平板电脑、电动工 具、车载冰箱、各种旅游、野 营、医疗急救等电器

需要注意的是通过车载逆 变器使用电器时,电器的最大功 率不能超过点烟器电路负荷。建 议总功率不要超过 120W

点烟器电路可承受的最 大电流一般为 10A (也有 20A)。按照点烟器插孔 12V 电 压计算,若车载电器的总功率 超过 120W,那么点烟器电路 就会过载。因此,我们应该避 免在车上使用功率超过 120W

的电器 还需要注意的是,我们不 要在车辆熄火时继续从点烟 器插口取电,否则蓄电池的电 量很容易耗尽,无法再次启动 汽车。假如车载电器功率过大 造成电路过载,蓄电池的命运 就堪忧了。

小心使用多孔分流点烟 器插座

不知从何时开始,市场上

出现了一种多孔分流点烟器 插座,其"一拖三"甚至"一拖 N"的设计,大大方便了那些 拥有不少车载设备的车主。不 过,这种看似实用的拓展设 备,其实更容易出现过载的问 题,使用时更加要留意用电器 的总功率是否超过了电路负

总结:点烟器并非烟民 的专属配置,不抽烟的车主 也能利用点烟器插孔享受 更便利的用车生活

不过,这个插孔始终属 于车辆电路的一部分,使用 不 当 的 话 很 容 易 出 问 题——烧掉保险丝还算小 事,引发车辆自燃就麻烦大

因此,我们将点烟器插 孔当作车载电源使用时,除 了要密切留意车辆电路的 负荷水平外,还要选择合格 的拓展设备及车载电器。只 有保证安全,才能用得安

(路冰)